

AUTORIZA PROCEDENCIA DE TRATO DIRECTO CON PROVEEDOR QUE INDICA.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 360/2017.

ARICA, 24 de julio de 2017.

VISTOS:

El DFL N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado; el DFL N° 1/19.175, de 2005, del Ministerio del Interior; Secretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional; la Ley N° 20.981 de Presupuesto del Sector Público para el año 2017; la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; Ley N° 19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; las facultades que me confiere el DFL N° 22 del año 1959 de Interior; la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República y

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Gobernación Provincial de Arica como órgano territorialmente desconcentrado del Intendente debe realizar las acciones para custodiar los bienes de esta repartición administrativa.

2.- Que, el Depto. De extranjería se encuentra remodelando sus oficinas e instalaciones eléctricas.

3.- Que, en ese contexto, se requiere contar con un informe y análisis del servicio de electricidad para el Depto. De Extranjería, esto debido a fallas que existen en el sistema eléctrico.

4.- Que, los artículos 8 letra h) de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y 10 N° 8 de su Reglamento, autorizan proceder mediante trato directo en caso que las contrataciones sean iguales o inferiores a 10 UTM, tal como ocurre en la especie.

5.- Que, habiéndose verificado la disponibilidad presupuestaria,

RESUELVO:

1°.- AUTORÍCESE la procedencia de un trato directo con el proveedor Carlos Alberto Miranda Gutiérrez, RUT: 14.129.718-K, domiciliado en Carlos Pezoa Veliz N°1595 Camilo Henríquez, Arica, para la adquisición del servicio de electricidad en donde se realizara un informe y análisis de las instalaciones eléctrica en del departamento de extranjería de la Gobernación Provincial de Arica (las instalaciones corresponden a circuito de enchufes, luces y climatización existente). Todo lo anterior en conformidad a lo dispuesto por el artículo 8° letra d) de la Ley N° 19.886, en relación al artículo 10 N° 4 de su Reglamento.

2°.- El monto de esta contratación asciende a la suma total de \$150.000 (ciento cincuenta mil pesos), IVA incluido.

3°.- Impútese el gasto al presupuesto correspondiente, año 2017.

4°.- Genérese una Orden de Compra para adquirir los bienes y/o servicios ya indicados en el Sistema de Compras y Contrataciones Públicas a través del sitio web www.mercadopublico.cl.

5°.- Páguese el precio de la compra dentro de los treinta días siguientes a la presentación del correspondiente documento tributario, en el domicilio de esta Gobernación Provincial, ubicado en calle San Marcos N° 157, Arica, una vez que el bien y/o servicio adquirido haya sido recepcionado de manera conforme.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.



RICARDO SANZANA OTEÍZA
GOBERNADOR PROVINCIAL DE ARICA

RSO/CAM/pmm

Distribución:

1. Unidad de Finanzas, GPA.
2. Asesoría Jurídica, GPA.
3. Oficina Partes, GPA.

**CARLOS ALBERTO MIRANDA
GUTIERREZ**

Giro: CONT MANT EDIF OBR CIVI ESTRCT
METALI ELEC SOLD .EQ MED.GAFITER
Carlos Pezoa Veliz 1595 CAMILO HENRRIQUEZ -
ARICA
eMail : INELCONCHILELTD@GMAIL.COM

R.U.T.:14.129.718- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº26


S.I.I. - ARICA

Telefono : 58 240093

Fecha Emision: 21 de Julio del 2017

SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE ARICA
R.U.T.: 60.511.011- 8
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: SAN MARCOS 157
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO: humberto mora

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Informe Electrico Informe eléctrico de oficina de extranjeria	1 c/u	126.050			126.050



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	126.050
I.V.A. 19%	\$	23.950
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	150.000

**Certifico(amos) la recepción / ejecución
conforme a su especie, número,
y calidad, del (los) bien(es) servicios(s)
detallado(s) en esta factura/boletas**

Nombre y Cargo Firma

ORDEN DE COMPRA

Nº 017188

SEÑORES: INELCON. CARLOS MIRANDA G

DIRECCION: _____

FONO: _____

Plazo de Entrega: _____

DÍA	MES	AÑO
18	07	2017

SIRVASE MENCIONAR EL NÚMERO DE ESTE ORDEN EN TODA CORRESPONDENCIA, FACTURA, GUÍA, ETC., QUE SE REFIERA A ESTE PEDIDO

AL NO RECIBIR LA MERCADERÍA EN EL PLAZO INDICADO LA INSTITUCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTA ORDEN.

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	*	INFORME Y ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA. (LAS INSTALACIONES CORRESPONDEN A CIRCUITO DE ENCHUFES, LUCES Y CLIMATIZACIÓN. EXISTENTE)		150.000
		Certifico (amos) la recepción / ejecución conforme a su especie, número, y calidad, del (los) bienes, servicios(s) detallado(s) en esta factura/boletas		
G.E.T. GDA		Nombre y Cargo Firma		VAL I.V.A. INCLUIDO \$ 150.000

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

Humberto O. Mora Campillay

JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE ARICA
 GOBERNADORA PROVINCIAL DE ARICA
ADA VEAS PEÑALILLO
 Gobernadora Provincial de Arica (s)

OBSERVACIONES:

- El original de esta orden de compra debe devolverse firmado indicando conformidad y despacho de los artículos, en los términos estipulados.
- La falta de cumplimiento en las especificaciones, las condiciones y las estipulaciones será motivo para anular el pedido.
- Este pedido no podrá facturarse a precios y cantidades superiores a los cotizados y no se aceptarán modificaciones cuando no se hayan convenido expresamente en ello.

Arica, julio de 2017



Señor:
Humberto Mora

Ref. Informe eléctrico oficina de extranjería.

De mi consideración:

De acuerdo a lo conversado, adjunto **Informe eléctrico de la oficina de extranjería**, Obra ubicada en Emilio Castro S/N Edificios Públicos - Arica Teléfono: 58-2232930 / 58-2322858

Según sus requerimientos, adjunto a este documento el cual estoy seguro que será de gran interés y conveniencia para usted.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

Carlos A. Miranda Gutiérrez.
INELCON CHILE
Gerente de Proyectos

1. Descripción de levantamientos eléctricos.-

I. Levantamiento de los circuitos eléctricos existentes:

- La dependencia cuenta con alrededor de 85 enchufes simples que equivalen a un consumo eléctrico promedio es de 8500 Watts/hora.
- La dependencia cuenta con alrededor de 37 centros de luz que equivalen a un consumo eléctrico promedio es de 3700 Watts/hora.
- La dependencia cuenta con alrededor de 06 equipos de aire acondicionados nuevos, cuyo consumo eléctrico promedio es de 6900 Watts/hora

II. Levantamiento eléctrico de tableros existentes :

- La dependencia cuenta con un tablero general a simple vista trifásico de 32 Amperes, para la alimentación de las dependencias.
- La dependencia cuenta con un tablero de fuerza a simple vista trifásico de 32 Amperes, para la alimentación de los aires acondicionados.


2. Resumen de levantamiento eléctrico:

- De acuerdo a lo revisado en terreno el tablero general se encuentra fuera de norma por las siguientes condiciones observadas:
 - El tablero se encuentra alimentado con una sola fase de alimentación, lo que genera un sobre calentamiento en esta, lo que puede provocar incendios y/o corto circuito.
 - El consumo promedio calculado en el punto 1, que se refiere a la sumatoria de enchufes, iluminación y en el aire acondicionado es de 19.000 watts. Lo que sobrepasa el consumo indicado en el disyuntor de 32 amperes, existentes en el tablero general, produciendo una sobre carga y cortes continuos en el sistema eléctrico.
 - El tablero si bien cuenta con cableado de alimentación trifásica solo funciona una de estas.
 - El tablero se encuentra alterado con puentes eléctricos, que lo dejan fuera de estándar.
 - El tablero no cuenta con un orden adecuado para este tipo de sistemas eléctricos.
 - El tablero no cuenta con indicador de luces pilotos
 - El tablero no cuenta con una mantención adecuada para un buen funcionamiento.


A lo expuesto anteriormente podemos establecer que el tablero eléctrico general no cuenta con las condiciones eléctricas mínimas necesarias de seguridad, quedando fuera de estándar de acuerdo a las normativas eléctricas existentes actualmente. Cabe señalar que en las condiciones actuales que se encuentra éste, es un potencial riesgo de accidente que debe ser reparado a la brevedad por el personal idóneo.

3. Adjunto fotografía:


- Alteraciones y puentes del tablero.



- Falta de mantención del sistema Eléctrico.



- Falta de orden del tablero eléctrico.



**CARLOS ALBERTO MIRANDA
GUTIERREZ**

Giro: CONT MANT EDIF OBR CIVI ESTRCT
METALI ELEC SOLD .EQ MED.GAFITER
Carlos Pezoa Veliz 1595 CAMILO HENRRIQUEZ -
ARICA
eMail : INELCONCHILELTDA@GMAIL.COM

R.U.T.:14.129.718- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº26


S.I.I. - ARICA

Telefono : 58 240093

Fecha Emision: 21 de Julio del 2017

SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE ARICA
R.U.T.: 60.511.011- 8
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: SAN MARCOS 157
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO: humberto mora

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Informe Electrico Informe eléctrico de oficina de extranjeria	1 c/u	126.050			126.050



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	126.050
I.V.A. 19%	\$	23.950
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	150.000

**Certifico(a:mos) la recepción / ejecución
conforme a su especie, número,
y calidad, del (los) bien(es), servicios(s)
detallado(s) en esta factura/boletas**

Nombre y Cargo Firma

ORDEN DE COMPRA

Nº 017188

DÍA	MES	AÑO
18	07	2017

SIRVASE MENCIONAR EL NÚMERO DE ESTE ORDEN EN TODA CORRESPONDENCIA, FACTURA, GUÍA, ETC., QUE SE REFIERA A ESTE PEDIDO

SEÑORES: INELCON. CARLOS MIRANDA G

DIRECCION: _____

FONO: _____

Plazo de Entrega: _____

AL NO RECIBIR LA MERCADERÍA EN EL PLAZO INDICADO LA INSTITUCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTA ORDEN.

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	*	INFORME Y ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA. (LAS INSTALACIONES CORRESPONDEN A CIRCUITO DE ENCHUFES, LUCES Y CLIMATIZACIÓN EXISTENTE)		150.000
G.E.T. GDA Certifico(z.mos) la recepción / ejecución conforme a su especie, número, y calidad, del (los) bien(es) servicios(s) detallado(s) en esta factura/boletas Nombre y Cargo Firma			AL I.V.A. INCLUIDO \$	150.000

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

Humberto O. Mora Campillay

JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



Adriana Veas Penafiel
 GOBERNADORA PROVINCIAL DE ARICA
 Gobernadora Provincial de Arica (s)

[Signature]

OBSERVACIONES:

- El original de esta orden de compra debe devolverse firmado indicando conformidad y despacho de los artículos, en los términos estipulados.
- La falta de cumplimiento en las especificaciones, las condiciones y las estipulaciones será motivo para anular el pedido.
- Este pedido no podrá facturarse a precios y cantidades superiores a los cotizados y no se aceptarán modificaciones cuando no se hayan convenido expresamente en ello.

Arica, julio de 2017



Señor:
Humberto Mora

Ref. Informe eléctrico oficina de extranjería.

De mi consideración:

De acuerdo a lo conversado, adjunto **Informe eléctrico de la oficina de extranjería**, Obra ubicada en Emilio Castro S/N Edificios Públicos - Arica Teléfono: 58-2232930 / 58-2322858

Según sus requerimientos, adjunto a este documento el cual estoy seguro que será de gran interés y conveniencia para usted.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

Carlos A. Miranda Gutiérrez.
INELCON CHILE
Gerente de Proyectos

I. Descripción de levantamientos eléctricos.-

I. Levantamiento de los circuitos eléctricos existentes:

- La dependencia cuenta con alrededor de 85 enchufes simples que equivalen a un consumo eléctrico promedio es de 8500 Watts/hora.
- La dependencia cuenta con alrededor de 37 centros de luz que equivalen a un consumo eléctrico promedio es de 3700 Watts/hora.
- La dependencia cuenta con alrededor de 06 equipos de aire acondicionados nuevos, cuyo consumo eléctrico promedio es de 6900 Watts/hora

II. Levantamiento eléctrico de tableros existentes :

- La dependencia cuenta con un tablero general a simple vista trifásico de 32 Amperes, para la alimentación de las dependencias.
- La dependencia cuenta con un tablero de fuerza a simple vista trifásico de 32 Amperes, para la alimentación de los aires acondicionados.


2. Resumen de levantamiento eléctrico:

- De acuerdo a lo revisado en terreno el tablero general se encuentra fuera de norma por las siguientes condiciones observadas:
 - El tablero se encuentra alimentado con una sola fase de alimentación, lo que genera un sobre calentamiento en esta, lo que puede provocar incendios y/o corto circuito.
 - El consumo promedio calculado en el punto 1, que se refiere a la sumatoria de enchufes, iluminación y en el aire acondicionado es de 19.000 watts. Lo que sobrepasa el consumo indicado en el disyuntor de 32 amperes, existentes en el tablero general, produciendo una sobre carga y cortes continuos en el sistema eléctrico.
 - El tablero si bien cuenta con cableado de alimentación trifásica solo funciona una de estas.
 - El tablero se encuentra alterado con puentes eléctricos, que lo dejan fuera de estándar.
 - El tablero no cuenta con un orden adecuado para este tipo de sistemas eléctricos.
 - El tablero no cuenta con indicador de luces pilotos
 - El tablero no cuenta con una mantención adecuada para un buen funcionamiento.


A lo expuesto anteriormente podemos establecer que el tablero eléctrico general no cuenta con las condiciones eléctricas mínimas necesarias de seguridad, quedando fuera de estándar de acuerdo a las normativas eléctricas existentes actualmente. Cabe señalar que en las condiciones actuales que se encuentra éste, es un potencial riesgo de accidente que debe ser reparado a la brevedad por el personal idóneo.

3. Adjunto fotografía:


- Alteraciones y puentes del tablero.



- Falta de mantención del sistema Eléctrico.



- Falta de orden del tablero eléctrico.



**CARLOS ALBERTO MIRANDA
GUTIERREZ**

Giro: CONT MANT EDIF OBR CIVI ESTRCT
METALI ELEC SOLD .EQ MED.GAFITER
Carlos Pezoa Veliz 1595 CAMILO HENRRIQUEZ -
ARICA
eMail : INELCONCHILELTDA@GMAIL.COM

R.U.T.:14.129.718- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº26

S.I.I. - ARICA

Telefono : 58 240093

Fecha Emision: 21 de Julio del 2017

SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE ARICA
R.U.T.: 60.511.011- 8
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: SAN MARCOS 157
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO: humberto mora

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Informe Electrico Informe eléctrico de oficina de extranjeria	1 c/u	126.050			126.050
						MONTO NETO \$ 126.050
						I.V.A. 19% \$ 23.950
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 150.000

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

**Certifico(z:mos) la recepción / ejecución
conforme a su especie, número,
y calidad, del (los) bien(es) servicios(s)
detallado(s) en esta factura/boletas**

Nombre y Cargo Firma

ORDEN DE COMPRA
 N° 017188

SEÑORES: INELCON CARLOS MIRANDA G
 DIRECCION: _____
 FONO: _____
 Plazo de Entrega: _____

DÍA	MES	AÑO
18	07	2017

SIRVASE MENCIONAR EL NÚMERO DE ESTE ORDEN EN TODA CORRESPONDENCIA, FACTURA, GUÍA, ETC., QUE SE REFIERA A ESTE PEDIDO

AL NO RECIBIR LA MERCADERÍA EN EL PLAZO INDICADO LA INSTITUCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTA ORDEN.

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		* INFORME Y ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA. (LAS INSTALACIONES CORRESPONDEN A CIRCUITO DE ENCHUFES, LUCES Y CLIMATIZACIÓN EXISTENTE)		150.000
G.E.T. GDA Certifico (2 mos) la recepción / ejecución conforme a su especie, número, y calidad, del (los) bien(es) servicios(s) detallado(s) en esta factura/boletas Nombre y Cargo Firma			AL I.V.A. INCLUIDO \$	150.000

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

Humberto O. Mora Campillay

JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



ADA VEAS PENALILLO
 Gobernadora Provincial de Arica (s)

OBSERVACIONES:

El original de esta orden de compra debe devolverse firmado indicando conformidad y despacho de los artículos, en los términos estipulados. La falta de cumplimiento en las especificaciones, las condiciones y las estipulaciones será motivo para anular el pedido. Este pedido no podrá facturarse a precios y cantidades superiores a los cotizados y no se aceptarán modificaciones cuando no se hayan convenido expresamente en ello.

Arica, julio de 2017



Señor:
Humberto Mora

Ref. Informe eléctrico oficina de extranjería.

De mi consideración:

De acuerdo a lo conversado, adjunto **Informe eléctrico de la oficina de extranjería**, Obra ubicada en Emilio Castro S/N Edificios Públicos - Arica Teléfono: 58-2232930 / 58-2322858

Según sus requerimientos, adjunto a este documento el cual estoy seguro que será de gran interés y conveniencia para usted.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

Carlos A. Miranda Gutiérrez.
INELCON CHILE
Gerente de Proyectos

1. Descripción de levantamientos eléctricos.-

I. Levantamiento de los circuitos eléctricos existentes:

- ✓ La dependencia cuenta con alrededor de 85 enchufes simples que equivalen a un consumo eléctrico promedio es de 8500 Watts/hora.
- ✓ La dependencia cuenta con alrededor de 37 centros de luz que equivalen a un consumo eléctrico promedio es de 3700 Watts/hora.
- ✓ La dependencia cuenta con alrededor de 06 equipos de aire acondicionados nuevos, cuyo consumo eléctrico promedio es de 6900 Watts/hora

II. Levantamiento eléctrico de tableros existentes :

- ✓ La dependencia cuenta con un tablero general a simple vista trifásico de 32 Amperes, para la alimentación de las dependencias.
- ✓ La dependencia cuenta con un tablero de fuerza a simple vista trifásico de 32 Amperes, para la alimentación de los aires acondicionados.

2. Resumen de levantamiento eléctrico:

- ✓ De acuerdo a lo revisado en terreno el tablero general se encuentra fuera de norma por las siguientes condiciones observadas:
 - El tablero se encuentra alimentado con una sola fase de alimentación, lo que genera un sobre calentamiento en esta, lo que puede provocar incendios y/o corto circuito.
 - El consumo promedio calculado en el punto 1, que se refiere a la sumatoria de enchufes, iluminación y en el aire acondicionado es de 19.000 watts. Lo que sobrepasa el consumo indicado en el disyuntor de 32 amperes, existentes en el tablero general, produciendo una sobre carga y cortes continuos en el sistema eléctrico.
 - El tablero si bien cuenta con cableado de alimentación trifásica solo funciona una de estas.
 - El tablero se encuentra alterado con puentes eléctricos, que lo dejan fuera de estándar.
 - El tablero no cuenta con un orden adecuado para este tipo de sistemas eléctricos.
 - El tablero no cuenta con indicador de luces pilotos
 - El tablero no cuenta con una mantención adecuada para un buen funcionamiento.


A lo expuesto anteriormente podemos establecer que el tablero eléctrico general no cuenta con las condiciones eléctricas mínimas necesarias de seguridad, quedando fuera de estándar de acuerdo a las normativas eléctricas existentes actualmente. Cabe señalar que en las condiciones actuales que se encuentra éste, es un potencial riesgo de accidente que debe ser reparado a la brevedad por el personal idóneo.

3. Adjunto fotografía:

- Alteraciones y puentes del tablero.



- Falta de mantención del sistema Eléctrico.



- Falta de orden del tablero eléctrico.

