


Casa Comercial: Pablo Antonio Vasquez Laya 9 175.998-5

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Trabajos realizados en el departamento de extranjería. Instalación de cortinas, cambio de flaper, cambio de valvula de admision, Descorrimiento de tasa de baño y cambio de sello, Cambio de llave de paso y flaper tapado.	89.250	89.250
1	Trabajos realizados en el departamento de extranjería. Destape Conducto desague de baño a cámara, con máquina sonda eléctrica. Instalación de tasa de baño y sellado con silicona.	59.500	59.500
		TOTAL \$	148.750

VA-160307 - INDUSTRIAL SALESIANA TALCA LIMITADA - 2 SUR N° 1147 - FONDO 2740374 - TALCA


 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


 V° B° GOBERNACION

FAVOR INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CADA FACTURA