

Casa Comercial: CONSTRUCTORA JUAN CALQUIN BARRONIOS GIRL (76.418.145-K)

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	REPARACION CUBIERTA OSTIACIONA MIOMOS EXTRAER ROSIOS DE PIZARRONES QUEBRADOS CON DOS SECTORES DE OSTIACIONA MIOMOS REEMPLAZANDO EL PIZARRONTO QUEBRADO CON SECTORES YA DETERMINADOS	130.000	130.000-
		TOTAL \$ <u>130.000-</u>	

VA 160307 - INDUSTRIAL SALESIANA TALCA LIMITADA - 2 SUR Nº 1147 - FONO 2740371 - TALCA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Vº Bº GOBERNACION

**FAVOR INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN CADA FACTURA**